

TORINO: “E’ SCOPPIATO IL CALDO E... ANCHE I CONDIZIONATORI”



Gli impianti di condizionamento presenti nelle filiali sentono “il peso dell’età”, la maggioranza degli impianti, infatti, sono obsoleti, inefficienti, inadeguati e in taluni casi sono letteralmente tenuti insieme con lo scotch!

E' assolutamente necessaria una revisione urgente, come peraltro previsto dalla legge 300 e del d.lgs. 81/2008. Infatti non sono più rispettati in modo corretto i parametri relativi al microclima e al benessere ambientale e sicuramente gli impianti non sono in sintonia con i principi di salvaguardia dell’ambiente a cui la banca in più sedi dichiara di attenersi ed attivarsi.

In mancanza di un riscontro si procederà, presso le sedi più opportune, ad avviare le azioni necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

[Click qui per i dettagli](#)